


INTYG

LST Fastighetsteknik AB

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBL,PBF,BFS2011:16,OVKAR,BFS2012:7 har utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress		
Galgvreten 34:4	Pärlugglegr 2-12		
Internt byggnadsnamn	Kattugglan		
Besiktningresultat	Nästa ordinarie Besiktning		
G	2026-01-30		
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Staffan Törnberg	2020-01-30		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
LST Fastighetsteknik AB	K	SITAC	462-01

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

System nr: K1-K11 Kattugglegränd, uppg 1-11
~~K2-K12~~ Pärlugglegränd, uppg 2-12